






10
8
7
13
3
4
13
7
1
6
5
12
15
11
9
12
9
14
2


A x14
B x14
C x22
D x 2
3*12mm
E x24
4*12mm
F x 2
4*25mm
G x12
4*35mm
H x 1
I x 2
J x 4
K x 2
4*20mm
L x 2
2.5*14mm
M x 1
N x 4
O x 2
P x 3
Q x 8
R x 8
3*14mm
S x12


1

A x 2





2

B x 2




C x 2







3




4





5






6







7




8







9

C x 4




G x 5






10

F x 2




S x 2





11

M x 1




12

B x 6

C x 6

S x 4





13

E x 8



N x 4






14

J x 4






15


Q x 8

R x 8


3*14mm




16




17






18

D x 1 | E x 8 | K x 1 | I x 1 | O x 1






A.Height adjustment

C.Depth adjustment


B.Side to side adjustment

D.After adjustment A/B/C,tighten screws.

19



G x 3 | P x 3



20

