















WCM3189D-M

1  1PCS	2  1PCS	3  1PCS	4  1PCS
5  1PCS	6  1PCS	7  2PCS	8  2PCS
9  1PCS	10  2PCS	11  1PCS	12  1PCS
13  2PCS	14  1PCS	15  1PCS	

A  M6*80(8PCS)	B  M6*65(10PCS)	C  M3.5*35(16PCS)	D  M3.5*25(6PCS)
E  M3.0*16(4PCS)	F  1PCS		


ASSEMBLY TOOS REQUIRED(NOT INCLUDED)






PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWERTOOLS

1




A M6*80(4PCS)

2




D 3.5*25(2PCS)

3




B M6*65(4PCS)

4




Ⓑ M6*65(4PCS)

5




Ⓑ M6*65(2PCS)

6




7




Ⓐ M6*80(4PCS)

8




9




C M3.5*35(4PCS)

10



C M3.5*35(8PCS)


11




C M3.5*35(4PCS)

D M3.5*25(4PCS)

12



E M3.0*16(4PCS)

F  1PCS